



Si allegano le seguenti tavole grafiche e foto :






Tavola n.2 - Stato dei luoghi attuale con perdita acqua

Particolare colonna condominiale, braga, ed innesto al w.c.

Interno n.7 piano 3°

Prop.: Sig.ra M. [redacted]

Locale w.c.

Scarico w.c.

tramezzo
esistente

Solaio
tipo

Solaio
tipo

Interno n.5 piano 2°

Prop.: Sig. G. [redacted]

Locale w.c.

Sezione
innesto braga

Braga


Innesto

Colonna
condominiale

tramezzo
esistente

Posizione
zona perdita
acque nere

Fig. n.A2 - Sezione innesto braga



Legenda:


-  Spessore tubo fibro-cemento
-  Probabile usura del tubo
-  Zona perdita acque nere



Tavola n.3 - Stato dei luoghi attuale

Particolare schiacciamento conico su innesto braga del w.c.

Interno n.7 piano 3°

Prop.: Sig.ra M. [redacted]

Locale w.c.

Scarico w.c.

Solaio
tipo

tramezzo
esistente

Solaio
tipo

Interno n.5 piano 2°

Prop.: Sig. G. [redacted]

Locale w.c.

Braga


innesto

Colonna
condominiale

tramezzo
esistente

Posizione
zona perdita
acque nere

Fig. n.A3 - Sezione innesto braga



Legenda:

- Spessore tubo fibro-cemento
- Probabile usura del tubo
- Zona perdita acque nere



Tavola n.4 - Stato dei luoghi attuale

Particolare con innesto braga con posizione garza e cemento

Interno n.7 piano 3°

Prop.: Sig.ra M

Locale w.c.

Scarico w.c.

Solaio
tipo

tramezzo
esistente

Solaio
tipo

Interno n.5 piano 2°

Prop.: Sig. G

Locale w.c.

Braga

Innesto

Colonna
condominiale

tramezzo
esistente

Posizione zona
perdita acque nere
con garza e cemento

Fig. n.A4 - Sezione innesto braga

Zona Alta

Posizione zona
perdita acque nere
con garza e cemento

Zona Bassa

Legenda:

Spessore tubo fibro-cemento

Probabile usura del tubo

Zona perdita acque nere

Zona con garza e cemento



Tavola n.5 - Ingrandimento - Stato dei luoghi attuale

Particolare schiacciamento conico su innesto braga del w.c.

Interno n.7 piano 3°

Prop.: Sig.ra M. [redacted]

Locale w.c.

Solaio
tipo

Braga

innesto

Interno n.5 piano 2°

Prop.: Sig. G. [redacted]

Locale w.c.

Posizione
schiacciamento
a forma conica
zona perdita
acque nere

Colonna
condominiale

tramezzo esistente



Tavola n.6 - Ingrandimento in pianta - Stato dei luoghi attuale

Posizione perdita acqua nera su innesto braga del w.c. nell'int. n.5 piano 2°






Foto con schiacciamento e lesioni a forma conica nel tubo innesto:

Particolare della stessa foto con vari scatti con graduale aumento di luminosità

Foto. n.A5




Foto. n.A6




Foto. n.A7




Foto. n.A8






Foto con schiacciamento e lesioni a forma conica nel tubo innesto:

Particolare ingrandito con schema delle tubazioni sottotraccia

