

RILIEVI FOTOGRAFICI

Fabbricato sito a via Miseno n.34 Frattamaggiore

Committente : Sig.ra Capasso Rosa



Foto n.1

Fabbricato condominiale

Viste interno cortile con particolari infiltrazioni acqua - piano terra e primo -

Foto mia perizia del 07-04-2009



Foto n.2



Foto n.3

Foto mia perizia del 07-04-2009



Foto n.4



Fabbricato condominiale

Viste interno cortile con particolari infiltrazioni acqua - piano terra e primo -



Foto n.5



Foto n.6



Foto n.7

Foto mia perizia del 07-04-2009



Foto n.8





Foto n.9



Foto n.10




Foto n.11



Foto n.12



Foto n.13



Foto n.14

Foto n.15



Foto n.16



Foto n.17





Foto n.18




Foto n.19



Foto n.20

Foto n.21



Foto n.22



Foto n.23



Foto n.24



Foto n.25



Foto n.26



Foto n.27



Foto n.28



Foto n.29





Foto n.30



Foto n.31



Foto n.32



Foto n.33

Proprieta' : Capasso Rosa

Viste macchie per infiltrazioni di acqua - appartamento - piano terra -



Foto n.34



Foto n.35

Proprieta' : Capasso Rosa

Viste macchie per infiltrazioni di acqua - appartamento - piano terra -



Foto n.36



Foto n.37




Foto n.38



Foto n.39



Foto n.40



Foto n.41



Foto n.42



Foto n.43



Foto n.44



Foto n.45



Foto n.46