

RILIEVI FOTOGRAFICI

Fabbricato sito a via Miseno n.34 Frattamaggiore

Committente : Sig.ra Capasso Rosa



Foto n.1

Fabbricato condominiale

Viste interno cortile con particolari infiltrazioni - piano terra e primo -



Foto n.3



Foto n.5





Foto n.8



Foto n.9



Foto n.10



Foto n.11



Foto n.17



Foto n.18



Foto n.19



Foto n.20




Foto n.21




Foto n.22



Foto n.23




Foto n.24



Foto n.25



Foto n.26




Foto n.27



Foto n.30



Fabbricato condominiale su via Miseno - piano terra e primo -
Viste di servizi: quali energia elettrica e telefonia senza protezione dalle intemperie.

Foto n.31



Foto n.32




Foto n.33

