RILIEVI FOTOGRAFICI

Fabbricato sito alla V traversa D'Ambrosio n.10 (Na)
di proprieta' : Sig.ri.
Del Prete Maria, Del Prete Francesco,Gennaro ed altri.

Vista via V trav. D'Ambrosio

Stato dei luoghi del fabbricato sito in via V trav. D'Ambrosio n.10 Frattamaggiore.

A1

Foto n.1- Interno cortile vista dall'androne di ingresso

Foto n.2- Interno cortile

Foto n.3- Interno cortile

Foto n.4- Vista interno cortile

Foto n.5- Vista interno cortile

Foto n.6- Interno cortile
zona rampa ingresso seminterrato

Foto n.7- Interno cortile
zona rampa ingresso seminterrato

Foto n.8- Interno cortile
zona rampa ingresso seminterrato

Foto n.9- Interno cortile
dettaglio rampa ingresso seminterrato

Foto n.10- Interno cortile
dettaglio rampa ingresso seminterrato

Foto n.1- Interno cortile
zona rampa accesso seminterrato

Foto n.2- Interno cortile
zona rampa accesso seminterrato

Foto n.3- Interno cortile
zona rampa accesso seminterrato

Foto n.4- Interno cortile
zona rampa accesso seminterrato